

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

Summary

Inhaltsverzeichnis

<i>Vorwort</i>	V
<i>Hinweise, Erläuterungen und Verzeichnisse</i>	VI
Bezeichnungen	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
Abkürzungen von Planzeichnern, Planumzeichnern und Fotografen	IX
Literaturverzeichnis	X
Tafelverzeichnis und - nachweis	XVII
Planverzeichnis	XXVIII
<i>1. Einleitung und methodisches Vorgehen</i>	1
1.1. Vorgehen und Aufbau der Arbeit	1
1.2. Eingrenzung der Arbeit	3
1.3. Terminologie	3
<i>2. Forschungsgeschichte und Forschungsstand</i>	6
2.1. Die Ausgrabungen und Untersuchungen von 1982 und 1983	7
2.2. Die Untersuchungen seit 1985	8
2.3. Publikationslage	9
2.4. Zusammenfassung	11
<i>3. Topographie und geschichtliche Entwicklung Olympias</i>	12
3.1. Topographie	12
3.2. Geschichtliche Entwicklung	12
<i>4. Baubefund und Baubeschreibung</i>	16
4.1. Baustoffe, Baumaterialien und Bautechniken	16
4.1.1. Baustoffe und Baumaterialien	16
4.1.2. Bautechniken	25
4.1.3. Thermenspezifische Einrichtungen – Wasserversorgung und Heizsystem	43
4.1.4. Zusammenfassung	54
4.2. Baubeschreibung	56
4.2.1. Raum SW01 - Portikus	57
4.2.2. Raum SW02 - Peristyl und Peristylhof	61
4.2.3. Raum SW03	69

4.2.4. Raum SW04	71
4.2.5. Raum SW05 - Latrine	73
4.2.6. Raum SW06	74
4.2.7. Raum SW07	76
4.2.8. Raum SW08	78
4.2.9. Raum SW09 - Hochbecken	80
4.2.10. Raum SW10	84
4.2.11. Raum SW11	89
4.2.12. Raum SW12	94
4.2.13. Raum SW13	97
4.2.14. Raum SW14	98
4.2.15. Raum SW15	100
4.2.16. Raum SW16	101
5. Rekonstruktion und Datierung der Bauphasen	103
5.1. Bauphase 1 – Eine unvollendete kaiserliche Badeanlage	103
5.1.1. Befunde	103
5.1.2. Schichten	103
5.1.3. Funde	103
5.1.4. Aussagekraft der Befunde und Funde	103
5.1.5. Bauplatz	103
5.1.6. Bauablauf und Rekonstruktion des Grundrisses	104
5.1.7. Funktion des geplanten Gebäudes	108
5.1.8. Datierung	109
5.2. Bauphase 2 – Die Fertigstellung der Badeanlage	109
5.2.1. Befunde	109
5.2.2. Schichten	109
5.2.3. Funde	110
5.2.4. Aussagekraft der Befunde und Funde	110
5.2.5. Rekonstruktion des Grundrisses	110
5.2.6. Funktion des Gebäudes	115
5.2.7. Rekonstruktion und Benennung der Räume	116
5.2.8. Raumabfolge und Ablaufschema	141
5.2.9. Nutzerkreis	143
5.2.10. Bauherr und Stifter	147
5.2.11. Datierung	148
5.3. Bauphase 3 – Die Modernisierung der Südwestthermen	151
5.3.1. Befunde	151
5.3.2. Schichten	151

5.3.3. Funde	151
5.3.4. Rekonstruktion und Benennung der Räume in Nutzungsphase II	151
5.3.5. Funktionsanalyse	153
5.3.6. Datierung	155
5.4. Bauphase 4 – Das Ende der Thermennutzung	157
5.4.1. Befunde und Beobachtungen	157
5.4.2. Schichten	158
5.4.3. Funde	158
5.4.4. Aussagekraft der Befunde	159
5.4.5. Rekonstruktion	159
5.4.6. Datierung	162
6. Ausstattung	164
6.1. Bodenbeläge	166
6.2. Wanddekorationssystem	167
6.3. Schaufassade	169
6.4. Südlicher Peristylabschluss	170
6.4.1. Säulenbasen mit attischem Profil	171
6.4.2. Doppelte Halbsäulenpfeiler	172
6.4.3. Kapitelle	173
6.4.4. Gebälkteile	175
6.5. Architravplatten	177
6.6. Datierung	178
7. Baugeschichtliche Einordnung	180
7.1. Entwicklungsfaktoren der römischen Badearchitektur	180
7.2. Bäderbau in den Provinzen	183
7.3. Klassifikation der Südwestthermen	187
8. Zusammenfassung	198
9. Schutzmaßnahmen	203
9.1 Bestand und Zustand	203
9.2. Sicherungsmaßnahmen	204
9.2.1. Sofortmaßnahmen	205
9.2.2. Stabilisieren von Gewölben, Türstürzen, Fenster- und Türgewänden	205
9.2.3. Mauerkronensicherung	205
9.2.4. Sicherung offenliegender Mauerwerksfüllungen	205
9.2.5. Mauerwerkssicherung im Bereich der Latrine	206
9.2.6. Sicherung von Wandputzen	206

9.2.7. Restaurierungsmaßnahmen an Dekorflächen (Boden und Wand)	206
9.2.8. Schutzdächer in Teilbereichen	206
10. Bauteilkatalog	207
10.1. Herkunft und Zusammensetzung des Materials	207
10.2. Hinweise	207
10.3. Säulenbasen mit attischem Profil	208
10.4. Doppelte Halbsäulenpfeiler	209
10.5. Kapitelle	213
10.6. Gebälkteile	215
10.7. Marmorinschriften	217
11. Schichtansprache und Funde	225
12. Mauerwerkskatalog	265