

Inhaltsverzeichnis

Band I – Textteil

Vorwort

Abkürzungen und Erläuterungen zu den Plänen

1. EINFÜHRUNG	1
2. FORSCHUNGSGESCHICHTE	11
3. BAUBESCHREIBUNG UND RELATIVE CHRONOLOGIE	19
3.1. Kirchenräume	22
3.1.1. Baubeschreibung.....	23
3.1.2. Relative Chronologie.....	72
3.2. Dachwerk	80
3.2.1. Baubeschreibung.....	80
3.2.2. Relative Chronologie.....	85
3.3. Keller.....	88
3.3.1 Baubeschreibung	90
3.3.2 Relative Chronologie.....	118
4. BAUPHASEN UND REKONSTRUKTION.....	129
4.1 Zur Auswertung ausgewählter Archivalien.....	130
4.2 Vorgängerbebauung	132
4.2.1 Anmerkungen zur topographischen Situation und zum städtebaulichen Kontext	132
4.2.2 Rekonstruktion der Vorgängerbebauung.....	140
4.3 St. Oswald-Kirche Bauphase 1 – um 1304.....	149
4.3.1 Die Planung und Gründung der Kirche	154
4.3.2 Der Bauablauf des ursprünglichen Kirchenbaus	158
4.3.3 Rekonstruktion des ursprünglichen Kirchenbaus	162
4.4 St. Oswald-Kirche Bauphase 1a – zwischen 1304 und 1318	173
4.4.1 Rekonstruktion des Pfründnerinnenhauses des 14. Jh.....	174
4.4.2 Die an Kirche und Pfründnerinnenhaus anknüpfende Bebauung.....	176
4.5 St. Oswald-Kirche Bauphase 2 – 1563.....	178
4.5.1 Die Errichtung eines gemeinsamen Daches über Kirche und Pfründnerin- nenhaus	178
4.5.2 Rekonstruktion des neuen Daches.....	178
4.6 St. Oswald-Kirche Bauphase 3 – 1588.....	179

4.6.1	Die Umwandlung zur evangelischen Kirche: Umnutzung und Sakristei	180
4.6.2	Rekonstruktion des angepassten Kirchenbaus.....	181
4.7	St. Oswald-Kirche Bauphase 4 – um 1604.....	182
4.7.1	Die evangelische Kirche: Erweiterung	182
4.7.2	Rekonstruktion des erweiterten evangelischen Kirchenbaus	189
4.8	St. Oswald-Kirche Bauphase 5 – 1619.....	195
4.9	St. Oswald Ausstattungsphase – um 1709.....	195
4.9.1	Die Ausschmückung der Kirche	196
4.9.2	Rekonstruktion des erneuerten Kirchenraums.....	198
4.10	St. Oswald-Kirche Bauphase 6 – um 1750.....	198
4.10.1	Umbauten und Erweiterungen im Zuge des Orgeleinbaus 1750.....	201
4.10.2	Rekonstruktion des neu geordneten Kirchengebäudes	205
4.11	St. Oswald-Kirche Bauphase 7: Veränderungen 1907-09.....	206
4.12	Reparaturen und kleinere Umbauten seit 1945	207
5.	ZUSAMMENFASSUNG UND BAUHISTORISCHE WÜRDIGUNG.....	211
	LITERATURVERZEICHNIS	215
	QUELLENVERZEICHNIS	225
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS UND -NACHWEIS.....	233
	TAFELN	243
	ANHANG.....	291
	Tabelle: Dendrochronologische Untersuchungen in der St. Oswald-Kirche, Zusammenfassung über die datierten Hölzer	
	Ergebnisse der Befunduntersuchung in St. Oswald, 2020	
	Tabelle: Eintragungen in der Bauamtschronik der Stadt Regensburg zu Tätigkeiten im Zusammenhang mit der St. Oswald-Kirche	

Band II – Raum-, Fassaden- und Gespärrebuch

FASSADEN-, RAUM- UND GESPÄRREBUCH

Fassadenbuch	002
Raumbuch	024
Gespärrebuch	194